VATERLANDSVEITA

Nr. 2 Klasse B

401/7
1205

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

I.

Gate Vaterlandsveita nr. 2
Betegnelse

Eier 1970
Takst kr. 000 Areal tomt m². bygninger m²
Bruk Bolig, verksted

Oppført KJENT ____ tidligst 1841 senest ____ omkring ANTATT ____
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset mur
Vegger Tømmer, stående panel
Tak Saltak, tegl, gesimskasse

Kjeller Under hele nordre del av hovedfløy.

Eksteriør Jevnt ford. 2-fagsvinduer med 2 ruter i hvert fag. Overstykker oppr. med spor av midthengsl. Vinduene ser ut til å ha fått øket bredde.
Interiør Delvis modernisert, eldre dører.

Gårdsplass Brostein, heller, betong. Rommelig. Velholdt.
Uthus Bindingsverk, stående panel.

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Ant. tidligere vognmannsforr.
Hovedbygn. har åpen sval mot gårdsplass.
Verksted i sydfløy.

Ønskelige forandringer

Omgivelser Veita virker som bakgård for Gjensidigegården.

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand A-B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering B

Dato 27.8.75
Sign L.F.

II.

Gate **Vaterlandsveita**	nr. 2
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer



168.37A